



# SY2000系列称重显示控制器现场接线图



### 技术要求

- 1、称重传感器电缆线请不要任意剪短。
- 2、称重传感器信号线不应与电源和其他电线路混放，应单独使用一导管，以防信号干扰。
- 3、现场到控制室信号电缆的屏蔽端应单端接地参照接线图
- 4、仪表机箱必须可靠接地。

已审阅  
L G 10-06-13, 15:47

SY2000称重显示控制器端子图				徐州恺尔电子有限公司	
标记	次数	更改文件号	签字	日期	比例
设计					1:1
审核					
工艺					
图样标记			重量	第	页
共			第	页	
日期			2007-05		
SY2000-06					